

El trabajo consistió en alimentación a dos grúas pluma ubicadas en la obra del segundo cinturón de Donosti aplicando la reglamentación y sistemas de seguridad necesarios para abordar la obra.