



Calle San Marcial (Donostia-San Sebastián), Septiembre 2009, es un piso ocupado por personas con discapacidad auditiva que solicitan reformar la vivienda en el área de alumbrado y señales luminosas con el objetivo de facilitar la comunicación entre los ocupantes de la vivienda, tanto interna como externamente.

Para ello y tras el oportuno estudio se ha dotado a la vivienda de detectores de luz y regulación por radiofrecuencia. En todas las dependencias de la vivienda se ha instalado un sistema de iluminación que avise de llamadas a la puerta de la vivienda, del portal y teléfono. Se ha alcanzado un grado máximo de confort y seguridad personal.

```
{japopup type="slideshow"  
content="images/stories/fotos/cocina_domotica/cocina-domotica-1.png,  
images/stories/fotos/cocina_domotica/cocina-domotica-2.png,  
images/stories/fotos/cocina_domotica/cocina-domotica-3.png,  
images/stories/fotos/cocina_domotica/cocina-domotica-4.png,  
images/stories/fotos/cocina_domotica/cocina-domotica-5.png" width="500" height="500"  
title="Fotos de cocina domótica" }
```

Ver galería de imágenes

```
{/japopup}
```